



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
№ 508**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБОУ «Гимназия № 1», начальная школа здание.
- 1.2. Адрес объекта г. Кемерово, ул. Орджоникидзе, д. 9, т. 8(3842) 58-56-27
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 2 этажа, 930,8 кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3900,0 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1936, капитальный ремонт 1936 год.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий 01.07.2018г., капитальный 01.07. 2036 г.

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 1", МБОУ «Гимназия № 1»;
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 650000, г. Кемерово ул. Боброва, 2
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация Администрация города Кемерово в лице комитета по управлению городским имуществом, управления образования города Кемерово
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Россия 650992, Кемеровская область г. Кемерово пр. Советский 54., т. 8(3842) 36-46-19.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1. Сфера деятельности образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг предоставление общедоступного и бесплатного общего образования по основным образовательным программам.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: воспитанники в возрасте от 7 до 8 лет
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: все категории инвалидов
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 130
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

Передвижение по тротуару вдоль площади Советов с пересечением дороги по пр. Советский по регулируемому пешеходному переходу. Остановка Главпочтамт.

Автобусы

№3,3у,5,6,9,10,13,18,18к,27,27э,29,29а,42,49,54,57,58,83э,86э,91у,94,101,130,168,169с,204,205,327э, маршрутные такси № 1Т, 4Т, 5Т, 8Т,11Т,15Т,16Т,23Т,26Т,28Т,33Т,36Т,37Т,40Т, 44Т,48Т,50Т, 66Т, 83Т,95Т,111Т,179Т.

троллейбусы № 1,2,2у,15,15у.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м

3.2.2. время движения (пешком) 5 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути имеется

3.2.4. Перекрестки: регулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: да

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** ОСИ доступно условно всем категориям инвалидов.

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП
8	<b>Все зоны и участки</b>	индивидуальное решение с ТСП

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП - В; \_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается \_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ **дата** \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «08» июня 2018 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 508 от «08» июня 2018 г.
3. Решения Комиссии о создании паспорта доступности ОСИ приказ № 222/1 от «07» июня 2018 г.



**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 508**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБОУ «Гимназия № 1», начальная школа здание.  
 1.2. Адрес объекта г. Кемерово, ул. Орджоникидзе, д. 9, 8(3842)58-56-27.  
 1.3. Сведения о размещении объекта:  
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 930,8 кв.м  
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3900,0 кв.м  
 1.4. Год постройки здания 1936, капитальный ремонт 1936 год.  
 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий 01.07. 2018 г., капитальный 01.07. 2036 г.

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 1", МБОУ «Гимназия № 1»;  
 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 650000 г. Кемерово ул. Боброва, 2.  
 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление  
 1.9. Форма собственности государственная  
 1.10. Территориальная принадлежность муниципальная  
 1.11. Вышестоящая организация Администрация города Кемерово в лице комитета по управлению городским имуществом, управления образования города Кемерово  
 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Россия 650992, Кемеровская область г. Кемерово пр. Советский 54., т. 8(3842) 36-46-19.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности образование  
 2.2 Виды оказываемых услуг предоставление общедоступного и бесплатного общего образования по основным образовательным программам и платного образования по дополнительной образовательной программе.  
 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, без проживания  
 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: воспитанники в возрасте от 7 до 8 лет  
 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории инвалидов  
 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 130  
 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

Передвижение по тротуару вдоль пр. Советский с пересечением дороги по улице Кирова по регулируемому пешеходному переходу от остановки Кирова.

Автобусы

№3, 3у, 5, 6, 9, 10, 13, 18, 18к, 27, 27э, 29, 29а, 42, 49, 51а, 54, 57, 58, 83э, 86э, 91, 91у, 94, 101, 130, 168, 169с, 179э, 204, 205, 327э.

маршрутные такси № 1Т, 4Т, 5Т, 8Т, 11Т, 15Т, 16Т, 23Т, 26Т, 28Т, 33Т, 36Т, 37Т, 40Т, 44Т, 48Т, 50Т, 66Т.

83Т,95Т,111Т,179Т.,

трамваи № 1,2,2у,15,15у.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м

3.2.2. время движения (пешком) 5 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути имеется

3.2.4. Перекрестки: регулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: да

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	<b>ДУ</b>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП
8	<b>Все зоны и участки</b>	индивидуальное решение с ТСП

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано \_\_\_\_\_**

Л.С. Мельник, директор МБОУ «Гимназия № 1» р.т.36-91-45

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 508**

**Кемеровская область, г. Кемерово**

Наименование территориального  
образования субъекта РФ

«08» июня 2018 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБОУ «Гимназия № 1», начальная школа здание.
- 1.2. Адрес объекта г. Кемерово, ул. Орджоникидзе, д. 9, т. 8 (3842) 58-56-27
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 930,8 кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3900,0 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1936, капитальный ремонт 1936 год.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий 01.07.2018 г., капитальный 01.07.2036 г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 1", МБОУ «Гимназия № 1»;
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 650000 г. Кемерово ул. Боброва, 2.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1. Сфера деятельности образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг предоставление общедоступного и бесплатного общего образования по основным образовательным программам и платного образования по дополнительной образовательной программе.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: воспитанники в возрасте от 7 до 8 лет
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: все категории инвалидов
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 130
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

Передвижение по тротуару вдоль пр. Советский с пересечением дороги по улице Кирова по регулируемому пешеходному переходу от остановки Кирова.

**Автобусы**

№3, 3у, 5, 6, 9, 10, 13, 18, 18к, 27, 27э, 29, 29а, 42, 49, 51а, 54, 57, 58, 83э, 86э, 91, 91у, 94, 101, 130, 168, 169с, 179э, 204, 205, 327э., маршрутные такси № 1Т, 4Т, 5Т, 8Т, 11Т, 15Т, 16Т, 23Т, 26Т, 28Т, 33Т, 36Т, 37Т, 40Т, 44Т, 48Т, 50Т, 66Т, 83Т, 95Т, 111Т, 179Т., трамваи № 1, 2, 2у, 15, 15у.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м

3.2.2. время движения (пешком) 5 мин

- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути имеется  
 3.2.4. Перекрестки: регулируемые  
 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет  
 3.2.6. Перепады высоты на пути: да  
 Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	<b>ДУ</b>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	1,2,3,4	1,2,3,4,5,6,7,25
2	Вход (входы) в здание	ДУ	5	7
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	7,8,9,10	8,9,10,11,12,13,14,15
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	11	16,17
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	13,14	18,19,20
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	15,16	21,22,23,24
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	17	25

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** ОСИ доступно частично всем категориям инвалидов.

## 4. Управленческое решение (проект)

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП
8.	<b>Все зоны и участки</b>	индивидуальное решение с ТСП

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**4.2. Период проведения работ** \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_  
(указывается наименование документа: программы, плана)

**4.3 Ожидаемый результат** (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (Г,С,У): \_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

**4.4. Для принятия решения требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) \_\_\_\_\_

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  
\_\_\_\_\_  
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ  
\_\_\_\_\_  
(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на <u>8</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на <u>1</u> л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на <u>8</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на <u>3</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>4</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 25 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

План №1 пути движения по территории объекта на 1 л.

План № 2 путь движения от остановки на 1 л.

План № 3 расположение функционально-планировочных элементов на 2 л.

Руководитель рабочей группы

Директор МБОУ «Гимназия № 1» Л.С. Мельник

(должность, Ф.И.О.)




(подпись)

Члены рабочей группы:

Зам. директора по БЖ С.В. Гохколенко


(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Зам директора по ВР Н.А. Рубцова.

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

представители организации, расположенной на объекте

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Управленческое решение согласовано «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол № \_\_\_)

Комиссией (название) \_\_\_\_\_

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 508 от «08» июня 2018 г.

**I Результаты обследования:****1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**МБОУ «Гимназия № 1» 650000, г. Кемерово, ул. Орджоникидзе, 9 (начальная школа)  
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1,4	1	Отсутствие доступной информации об объекте	все	Оборудование информационными элементами при входе	Индивидуальное решение с ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	2	2,3,4	Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей	С	Оборудование тактильными средствами покрытий пешеходных путей	Индивидуальное решение с ТСР
					Отсутствуют бордюры по краям пешеходных путей	К, О, С	Оборудование пешеходных путей бордюрами	Индивидуальное решение с ТСР
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	3	5	Отсутствие выделенной парковки для инвалидов	все	Оборудование выделенной парковки для инвалидов	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	2	1,2,3,4	Отсутствие информационной поддержки, отсутствие организации транспортных проездов и пешеходных дорог на территории	все	Оборудование информационной поддержкой, организация разделения транспортных проездов и пешеходных дорог на территории	Индивидуальное решение с ТСР

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДУ	1,2,3,4	1,2,3,4,5	Индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Организовать дополнительные места отдыха и благоустройство территории

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 508 от «08» июня 2018 г.

**I Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание**

МБОУ «Гимназия № 1» 650000, г. Кемерово, ул. Орджоникидзе, 9 (начальная школа)  
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-	Ширина марша 1,5 м	все	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	5	7	Отсутствие крепления двери на петлях с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто»	К	Монтаж крепления двери на петлях с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто»	Индивидуальное решение с ТСП
					Отсутствие прозрачной двери из ударопрочного материала с яркой контрастной маркировкой на уровне от 1,2 м до 1,5 м от поверхности пешеходного пути	К, О, С	Установка прозрачной двери из ударопрочного материала с яркой контрастной маркировкой на уровне от 1,2 м до 1,5 м от поверхности пешеходного пути	Индивидуальное решение с ТСП
					Отсутствие в нижней части до высоты 0,3 м от уровня пола защитной противоударной полосы	К	Монтаж в нижней части до высоты 0,3 м от уровня пола защитной противоударной полосы	Индивидуальное решение с ТСП
2.5	Тамбур	есть	6	8,9	-	все	-	Индивидуальное решение с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	6	8,9	Отсутствие дренажных решеток	все	Организация дренажных решеток	Индивидуальное решение с ТСП

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Вход в здание</b>	ДУ	5,6	7	Индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Установка видеозвонка

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 508 от «08» июня 2018 г.

**I Результаты обследования:****3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

МБОУ «Гимназия № 1» 650000, г. Кемерово, ул. Орджоникидзе, 9 (начальная школа)

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль)	есть	7	10	Выключатели и розетки - на высоте более чем 0,8 м от уровня пола	все	Перенос выключателей и розеток на высоту не более 0,8 м от уровня пола	Индивидуальное решение с ТСР
					Отсутствие предупредительной информации о препятствии	С	Монтаж предупредительной информации о препятствии	Индивидуальное решение с ТСР
					Отсутствие на дверных ручках опасных помещений тактильных опознавательных знаков опасности	все	Монтаж на дверных ручках опасных помещений тактильных опознавательных знаков опасности	Индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	8	11,12	Отсутствие поручней с двух сторон	все	Организация поручней с двух сторон	Индивидуальное решение с ТСР
					Отсутствие рельефного обозначения этажей	все	Организация рельефного обозначения этажей	Индивидуальное решение с ТСР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	9	13	Информирующие обозначения помещений расположены не по правилам: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками	все	Расположить информирующие обозначения помещений - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками	Индивидуальное решение с ТСР

					Отсутствие крепления двери на петлях с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто»	К	Организовать крепление двери на петлях с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто»	Индивидуальное решение с ТСП
					Отсутствие прозрачной двери из ударопрочного материала с яркой контрастной маркировкой на уровне от 1,2 м до 1,5 м от поверхности пешеходного пути	К, О, С	Установка прозрачной двери из ударопрочного материала с яркой контрастной маркировкой на уровне от 1,2 м до 1,5 м от поверхности пешеходного пути	Индивидуальное решение с ТСП
					Отсутствие в нижней части до высоты 0,3 м от уровня пола защитной противоударной полосы	К	Монтаж в нижней части до высоты 0,3 м от уровня пола защитной противоударной полосы	Индивидуальное решение с ТСП
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	10	14,15	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	7,8,9, 10	10,11,12,13,14,15	Несоответствие высоты расположения выключателей и розеток	все	Перенос выключателей и розеток на высоту не более 0,8 м от уровня пола	Индивидуальное решение с ТСП

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ	7,8,9,10	10,11,12,13,14,15	Индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: организовать более удобные места отдыха в вестибюле и коридорах объекта.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 508 от «08» июня 2018 г.

**I Результаты обследования:**  
**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**  
**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

МБОУ «Гимназия № 1» 650000, г. Кемерово, ул. Орджоникидзе, 9 (начальная школа)  
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	11	16,17	Информирующие обозначения помещений расположены не по правилам: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками	все	Расположить информирующие обозначения помещений - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками	Индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>	есть	11	16,17	Информирующие обозначения помещений расположены не по правилам: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками	все	Расположить информирующие обозначения помещений - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками	Индивидуальное решение с ТСР

					Отсутствие 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости учреждения (в том числе отсутствие зон специального обслуживания МГН в здании)	все	Организация 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости учреждения (в том числе зон специального обслуживания МГН в здании)	Индивидуальное решение с ТСП
					Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН необходимо повысить на одну ступень по сравнению с требованиями СНиП	все	Организация повышения освещенности помещений и коммуникаций, доступных для МГН на одну ступень по сравнению с требованиями СНиП	Индивидуальное решение с ТСП
					Выключатели и розетки - на высоте более чем 0,8 м от уровня пола	все	Перенос выключателей и розеток на высоту не более 0,8 м от уровня пола	Индивидуальное решение с ТСП

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДУ	11	16,17	Индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 508 от «08» июня 2018 г.

**I Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант II – места приложения труда**МБОУ «Гимназия № 1» 650000, г. Кемерово, ул. Орджоникидзе, 9 (начальная школа)

(Наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда	-	-	-	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 508 от «08» июня 2018 г.

**I Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант Ш – жилые помещения**МБОУ «Гимназия № 1» 650000, г. Кемерово, ул. Орджоникидзе, 9 (начальная школа)

(Наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	-	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант Ш – жилые помещения	-	-	-	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 508 от «08» июня 2018 г.

**I Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений**

МБОУ «Гимназия № 1» 650000, г. Кемерово, ул. Орджоникидзе, 9 (начальная школа)  
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	13	18, 19,20	Не оборудованы замкнутые пространства (в т.ч. кабинки туалета): - двусторонней связью с диспетчером или дежурным, - или кнопкой звонка (в дежурную комнату), - нет аварийного освещения	все	Оборудование замкнутых пространств (в т.ч. кабинки туалета): - двусторонней связью с диспетчером или дежурным, - или кнопкой звонка (в дежурную комнату), - установка аварийного освещения	Индивидуальное решение с ТСР
					Отсутствуют универсальные кабины: - ширина 1,65 м, глубина 1,8 м; - рядом с унитазом место для размещения кресла-коляски; - крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.	К	Организация универсальных кабин: - ширина 1,65 м, глубина 1,8 м; - рядом с унитазом место для размещения кресла-коляски; - крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.	Индивидуальное решение с ТСР
					Отсутствуют кабины личной гигиены для женщин: - ширина 1,8 м, глубина 2,6 м.	К	Организация кабин личной гигиены для женщин: - ширина 1,8 м, глубина 2,6 м.	Индивидуальное решение с ТСР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	

	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	13	18, 19,20	Не оборудована универсальная кабина для всех категорий граждан, информирующие обозначения помещений расположены не по правилам: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками	все	Оборудовать универсальную кабину для всех категорий граждан, расположить информирующие обозначения помещений - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками	Индивидуальное решение с ТСП
					Информирующие обозначения помещений расположены не по правилам: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками	все	Расположить информирующие обозначения помещений - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками	Индивидуальное решение с ТСП

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	13	18,19,20	Индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 508 от «08» июня 2018 г.

**I Результаты обследования:****6. Системы информации на объекте**

МБОУ «Гимназия № 1» 650000, г. Кемерово, ул. Орджоникидзе, 9 (начальная школа)  
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	15	21,22	Знаки и символы не идентичны в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, не соответствуют знакам в нормативных документов по стандартизации	все	Привести в соответствии с нормативными документами по стандартизации и знаки и символы в пределах здания	Индивидуальное решение с ТСП
6.2	Акустические средства	есть	16	23,24	-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Знаки и символы не идентичны в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, не соответствуют знакам в нормативных документов по стандартизации	С	Привести в соответствии с нормативными документами по стандартизации и знаки и символы в пределах здания	Индивидуальное решение с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	15	21,22	Знаки и символы не идентичны в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, не соответствуют знакам в нормативных документов по стандартизации	все	Привести в соответствии с нормативными документами по стандартизации и знаки и символы в пределах здания	Индивидуальное решение с ТСП

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Системы информации на объекте</b>	ДУ	15, 16	21,22,23,24	Индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры  
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН  
на территории \_\_\_\_\_ за \_\_\_\_\_ год**

№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнители	Дата текущего контроля
				Содержание работ*	Вид** работ		Объем, тыс.руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здание МБОУ «Гимназия № 1»	Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Орджоникидзе , 9	№	Индивидуальное решение с ТСР	ТР	ДП - В				

**Примечание:** структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

\* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

\*\* - указывается вид работы в соответствии с классификатором:

**ТР** – текущий ремонт **Рек** – реконструкция

**КР** – капитальный ремонт

**ПСД** – подготовка проектно-сметной документации

**Стр** – строительство

**Рек** – реконструкция

**Орг** – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

\*\*\* - указывается: **ДП-В** - доступен полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); **ДЧ-В** - доступен частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ**  
**адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры**  
**и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН**  
**на территории \_\_\_\_\_ за \_\_\_\_\_ год**

№№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Выполненные работы		Оценка результата (по состоянию доступности) ***	Фактические затраты		Причины невыполнения	Заключение
				Содержание работ*	Оценка работ**		Объем, тыс.руб.	Оценка ****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здание МБОУ «Гимназия № 1»	Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Орджоникидзе, 9	№	Индивидуальное решение с ТСР						

\* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте


\*\* - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана

\*\*\* - указывается: **ДП-В** - доступен полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); **ДЧ-В** - доступен частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

\*\*\*\* - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием


ПЛАН № 1  
пути движения по территории

ул. Орджоникидзе




- 1- вход на территорию
- 2- пути движения на территории
- 3- парковка автотранспорта
- 4- въезд на территорию
- 5- вход в здание

**План № 2**  
**путь движения от остановки**



**План №3**  
**Расположение функционально-планировочных элементов,**  
**Этаж №1**



5 – вход в здание

9- дверь внутри здания

6 – тамбур

10 - пути эвакуации

15 – визуальные средства

7 – вестибюль


11 – кабинетная форма обслуживания

16 – акустические средства

8 – лестница внутри здания

13 – туалетная комната

**План №3**  
**Расположение функционально-планировочных элементов,**  
**Этаж №2**



8 - лестница внутри здания

9 – дверь внутри здания

10 -  пути эвакуации

11– кабинетная форма обслуживания

15 – визуальные средства

16 – акустические средства


13 – туалетная комната



**Фото № 1 вход на территорию**




**Фото № 2 пути движения по территории**



**Фото № 3 пути движения по территории**



**Фото № 4 пути движения по территории**



**Фото № 5 автостоянка, парковка**



**Фото № 6 въезд на территорию**



**Фото № 7 вход в здание**



**Фото № 8 тамбур**




**Фото № 9 тамбур**



**Фото № 10 вестибюль**




**Фото № 11 лестница внутри здания**



**Фото № 12 лестница внутри здания**



**Фото № 13 дверь внутри здания**



**Фото № 14 пути эвакуации**



**Фото № 15 пути эвакуации**



**Фото № 16 кабинетная форма обслуживания**



**Фото № 17 кабинетная форма обслуживания**



**Фото № 18 туалетная комната**



**Фото № 19 туалетная комната**



**Фото № 20 туалетная комната**






**Фото № 22 визуальные средства**



**Фото № 23 акустические средства**



**Фото № 24 акустические средства**



**Фото № 25 путь движения от остановки**